





ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Столб	2
2	Перемычка	2
3	Кардан	4
4	Крышка профиля	2
5	Винт М8х16	20
6	Винт М8х30 потай	4
7	Винты М6, М5, М4х10	По 16 шт
8		


Настольный кронштейн для 4-х мониторов ALG 421ST	Масса	Масштаб
		1:10
	Лист	Листов:
Материал Цвет	Кол-во: 1	

		Подп.	Дата
Разраб.			






Ax4

Поз.	Наименование	Кол.
1	Голова 100	1
2	Уголок внешний	2
3	Уголок средний	4
4	Уголок внутренний	2
5	Упор	1
6	Основание	1
7	Шайба 42x10x3	5
8	Винт М5х6 потай.	4
9	Гайка М10 с пл. кольц.	3
10	Шайба 10 увелич.	5
11	Болт М10х35	2
12	Болт М10х20	1
13	Гайка М4 с пл. кольц.	4
14	Винт М4х12 вн.ш.	4
15	Винт М4х8 вн.ш.	5
16	Шайба 4	12
	Стяжка 250	4
	Стандарт. комплект.	1



*Перемычка
2 шт*

ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Ал Профиль 40x80 L= 845	1
2	Переходник	2
3	Сухарь 100	2
4	Винт М8 х 30 потай	4









Столб СД

2 шт




Поз	Название	К-ВО
1	Крепление к столу	1
2	Усилитель	2
3	Проставка	1
4	Пятак с квадр. гайкой	2
5	Ал Профиль 40x80 L=900	1
6	Винт М8х30 потай	2
7	Опора Ст М8х50	2
9	Заглушка 80х40	1
10	Винт М8 х 12 вн.ш	2

2 шт






<i>Nº</i>	<i>L</i>	<i>K-Bo</i>
	<i>900</i>	<i>2</i>
	<i>845</i>	<i>2</i>



4 шт




Зенковать
M8 потай

Зенковать
M8 потай

Нарезать профиль Ал 80x40:
850мм - 2 шт
900мм - 2 шт


и нарезать в них резьбу M8
с обеих сторон по 35-40 мм





2 шт




Зенковать
M8 потай

4 шт





Ψαῦδα 16 μm



Ψαῦδα 16 μm

